

ВОДОПРОВОД

Колодец № 37-202



Город *Вильнюс*

Улица *Капо*

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М. 1: 50
по ф-н



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
100.93	98.63	98.88

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залож. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	$d = 50$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон.	Подкл.	$d =$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год строит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водобразб.

Институт проектирования городского
строительства

Отдел
изысканий

Объект 3604

Инв. №
Дата
10.XI 62г

Гл. геодезист
Рук. группы
Исполнитель
Чертил
Проверил

*Юозис
Дарис
Бегура*