

-104-

ITI Nr. 91^d

K. Kalkėtorius Šulinio Nr. () 227 KORTELE



(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Vilėišio 132-A-2

(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁵ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		93,83	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	93,83	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos 3. Vardas?
Dugnas	bet.				nesimato
Vandens lygis	Nr. 1	plyt 1,1x0,6	Viršus Apačia 4,28	89,55	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-10202
	Nr. 2	plyt 1,1x0,6	Viršus Apačia 4,28	89,55	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					2001 m. 07.07. mėn. 3. d. (Inginio tyrinėjimo data)