

K. Kolektorius šulinio

Nr. () 41 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Vileišio

132-A-3

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vartikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		9320	(Medžiaga, kiekis)
Demė			0 00	9320	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	plyt.	08			Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plyt. 1,10x0,60	Viršus		
			Apačia	3,69	89,51
	Nr. 2	plyt. 1,10x0,60	Viršus		
			Apačia	3,69	89,51
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		

AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-10202

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)

20.01 m. 07. mėn. 3. d.
(Irenginio tyrinėjimo data)