

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 211 KORTELĖ

Vėlinius
(Miestas)



Sapiegos
(Gatvė)

132-A-4
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ketin	650		111.07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	anf.		0.00	111.07	Ar yra vandens?
Sienos	bel.				Ar yra dujų?
Dugnas	bel.	150 x 1.32	2.56	108.51	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus 2.16 Apačia	108.91
	Nr. 2	ketin	100	Viršus 2.15 Apačia	108.91
	Nr. 3	ketin	50	Viršus 2.18 Apačia	108.89
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGEODEZIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė <u>K. P. S.</u> <u>P. P. S.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>(parašas)</u> <u>(pavardė)</u>
					2001 m. 06 mėn. 14 d.