

Vandentiekio

kameros

Nr. (5) 755 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pėvadinimas)

Vilnius

Sporto

132-A-5

(Miestas)


(Gatvė)

(Planėto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Maitėnys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖZINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <i>Kapėcios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		101.90	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	101.90	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <i>Hg- 101.88</i>
Dėgnas	bet.	2.0 x 2.00	2.20	99.70	
Vamėdėžiai	Nr. 1	ketin	65	Virėšus 148	100.42
	Nr. 2	ketin	100	Virėšus 143	100.47
	Nr. 3	ketin	65	Virėšus 148	100.42
	Nr. 4			Virėšus	
	Nr. 5			Virėšus	
	Nr. 6			Virėšus	
	Nr. 7			Virėšus	
					Inėinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>01-2/6391...</i>
					Sudarė <i>Kes</i> <i>Petravėnas</i> (paraėšas) (pavarė)
					Patikrino <i>(paraėšas) (pavarė)</i>
					1977. m. mėn. 3. d.
					(Inėginio tyrinėjimo data)