

Vandentiekio

kameros

Nr. (5) 755 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Sporto

132-A-5

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotai m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		101.90	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	101.90	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos 101.88
Dūgnas		bet.	2.0 x 2.00	2.20	99.70	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	65	Viršus Apačia	148 100.42	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/6391... Sudarė [PES] [Petravskas] (parašas) (pavardė) Patikrino [] (parašas) (pavardė) 1977. m. mėn. 3. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ketin	100	Viršus Apačia	143 100.47	
	Nr. 3	ketin	65	Viršus Apačia	148 100.42	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		