

-104-

ITI Nr. 91^d

K. kolektor.
(komunikacija)

šulinio

Nr. () 121 KORTELE

Vilnius
(miestas)


(Inginio pavadinimas)
Vilaisio
(gatvė)

132-A-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		94,04	Ar yra vandens?
Sėmė			0,00	94,04	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	plyt.	0,8			
Vandžio	Nr. 1	plyt. 1,1x0,6	Viršus	4,78	89,26
	Nr. 2	plyt. 1,1x0,6	Apačia	4,78	89,26
	Nr. 3	Rev. 250	Viršus	4,38	89,60
	Nr. 4	Rev. 250	Apačia	4,55	89,49
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 21-2-18.20.2
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					20.01 m. ... 27. ... mėn. 3. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)