

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Inginio pavadinimas)

Nr. () 132 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

krantinės
(Gatvė)

132-A-6.



(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket	650		93.39	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	93.39	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	205 2.05	2.20	91.19	Pastabos
Vamzdynai	Nr. 1	ket. 300	Viršus 1.15 Apačia	92.24	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket. 300	Viršus 1.15 Apačia	92.24	
	Nr. 3	ket. 100	Viršus 1.22 Apačia	92.17	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Objekto Nr. <u>01.13580.</u>
					Sudarė <u>Jonas DEDUČIUS</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Jonas DEDUČIUS</u> (parašas) (pavardė)
					1987 m. 08 ... mėn. 9 d. (Inginio tyrinėjimo data)