

Vandentiekio

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kamera

(Inginio pavadinimas)

K. Jauriaus

(Gatvė)

Nr. () 132 KORTELĖ


132-A-6

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIOVIAI (Maitinys dujų, m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis : Vertikalinis



$$x = 23603.80$$

$$y = 30403.23$$

$$x = 23603.59$$

$$y = 30400.97$$

K. Jauriaus

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės m. kopėjos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketin	650		H _A = 95.50	Ar yra vandens? H _B = 95.50
Žemė	grind.		0.00	95.50	Ar yra dujų?
Sienos	beton				Pastabos
Dugnas	beton	400x250	2.20	93.38	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	150	Viršus +82 Apačia 93.76	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGEODEZIJA"
	Nr. 2	ketin	200	Viršus +82 Apačia 93.76	
	Nr. 3	ketin	100	Viršus +82 Apačia 93.76	Objekto Nr. 01-3/6849
	Nr. 4	ketin	100	Viršus +82 Apačia 93.76	
	Nr. 5	ketin	50	Viršus +82 Apačia 93.76	Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino (parašas) (pavardė)
					2001 m. 09 mėn. 20 d.

yra pridaryta nauja