



<u>VANDENTIEKID</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>174</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Antkrantės</u> (Gatvė)		<u>132-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIOVIAI (Maitinys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		9460	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		plytų				Pastabos
Dūgnas		bet.	110x105	2.60	9200	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketus	50	Viršus Apačia	725 9245	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plonas	25	Viršus Apačia	725 9245	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01.18580</u> ...
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		197 <u>8</u> m. <u>08</u> ... mėn. <u>19</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)