


KF (Komunikacija)		<i>siūlymas</i> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (1) 193		KORTELE	
<i>Vilnius</i> (Miestas)		<i>Antkantis</i> (Gatvė)		132-A-6 (Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>bet</i>	650		105.89	
Žemė				0.0	105.89	Ar yra vandens?
Sienos		<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas		<i>bet</i>	1000	4.60	101.29	Pastabos

Vamzžiai

Nr.	Medžiaga	Diametras	Viršus	Apačia	Altitudės	Objekto Nr. 01.4.6332..
Nr. 1	<i>bet</i>	150	4.82	101.07	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Nr. 2	<i>bet</i>	250	4.87	101.02		
Nr. 3	<i>a/c</i>	200	2.70	103.19	Objekto Nr. 01.4.6332..	
Nr. 3.4	<i>a/c</i>	220	4.73	101.16		
Nr. 5					Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)	
Nr. 6						
Nr. 7					Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)	

1982 m. 14. mėn. d.

(Irenginio tyrinėjimo data)