

8

<u>FK</u> (Komunikacija)	<u>inlinys</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. (7) <u>243</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Antkvarčio</u> (Gatvė)	<u>132-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet	650		109.33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	109.33	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1600	3.53	105.80	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia 1.85	107.48	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>013/5332</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 19 <u>82</u> m. <u>12</u> mėn. <u>12</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia 3.60	105.75	
	Nr. 3	plst.	150	Viršus Apačia 1.83	107.50	
	Nr. 4	bet	100	Viršus Apačia 3.44	105.89	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		