

Fekalinės kanal. kolektorius

Nr. (14) 31 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Vilekšio

732-A-6

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

(0.00)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis : Vertikalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ketin	650		93.88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		art.		0.00	93.88	Ar yra vandens?
Sienos		plyt.				Ar yra dujų?
Dugnas		plyt.	1100 x 600			Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plyt.	1100 x 600	Viršus		
				Apačia	4.02	89.86
	Nr. 2	plyt.	1100 x 600	Viršus		
				Apačia	4.04	89.84
	Nr. 3	PVC	200	Viršus		
				Apačia	226	91.62
	Nr. 3 ^A	PVC	200	Viršus		
Objekto Nr. D1-3/6849				Apačia	280	91.08
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGEODEZIJA"

Objekto Nr. D1-3/6849

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2001 m. 08 mėn. 28 d.