

-103-

ITI Nr. 91^d

K. kolektor

Šulinio

Nr. () 83

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Vilešio

132-A-6

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		93,57	Ar yra vandens?
Žemė				0,00		Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos 4. v. amž. nesimato
Dugnes		plyt		3,36	90,61	
Vandžiai	Nr. 1	plyt 11x0,6	Viršus Apačia	4,03	89,54	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	plyt 11x0,6	Viršus Apačia	4,03	89,54	
	Nr. 3	PVC 200	Viršus Apačia	1,52	92,05	Objekto Nr. 01-2-10.202
	Nr. 4		Viršus Apačia			
	Nr. 5		Viršus Apačia			Sudarė [parašas] (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia			
	Nr. 7		Viršus Apačia			Patikrino [parašas] (pavardė)
						20.01 m... 07... mėn. 3. d. (Inginio tyrinėjimo data)