

161 (132-A-2)

3868

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД



Колодец № (108) 191

Город Вильнюс

Улица Антакальшио

Лето №

1961 г.


Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
108.50	106.25	1) 106.51 2) 106.51 3) 106.51

П Р И В Я З К А

ул. Антакальшио



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	1,2) Магистр.	d=200	d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. желез.	Р. Ф.	H=
Дно	Бетон.	3) Подкл.	d=50	d=	Старый
Скобы	Чугун		чуг. желез.	Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая	d=	d=	Московский
Налич. воды			чуг. желез.	Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=	d=	Колонка водоразб.
			чуг. желез.	Р. Ф.	

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

3.XII.61.

Удостоверен

Директор

Директор

14.12.61.г.г.

Директор

Директор