

242 212 (132-A-7)

3868

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 13

Город Вильнюс

Улица Сукаскиеніс 4

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
115.13	113.33	113.33		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная 240

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19 —

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	150	чуг				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

60.17.10