

162 222

3869-132-A-7


Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 11

Город VilniusУлица Suikachienis 4


Дело №

19 60 г.Чертеж колодца
М 1: 115.20

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
115.20	112.60	112.50	112.58	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19 —

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

60.11.17