

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 10



Город Вильнюс

Улица Sutackienis 4

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1: 




О т м е т к и

[illegible]

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
Стены кирп бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп бет.	150	кер	150	кер	150	кер	150	руч
Скобы 3	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды —	Объект							
Наличие газа —	Инв. №	Гл. геодезист						
Год строительства 19 —		Рук. группы						
	Дата 20.05.17	Исполнитель						
		Чертил						
		Проверил						