

-110-

ITI Nr. 91^d

K. kolekktor.
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 141 KORTELE

Vilnius
(Miestas)



(Inginio pavadinimas)
Slušky
(Gatvė)

132-A-9
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		9361	Ar yra vandens?
Sienos		bet.		0.00	9361	Ar yra dujų?
Dūgnas		plyt.	0.8			Pastaba
Vandens	Nr. 1	plyt.	1.1x0.6	Viršus	4.35	8926
	Nr. 2	plyt.	1.1x0.6	Apačia	4.35	8926
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
						AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
						Objekto Nr. 21-2-10.202
						Sudarė <i>L. Dubovskij</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						20.01 m... 07... mėn. 3. d. (Inginio tyrinėjimo data)