



K41

3891

132-A-9

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 150-III	Город Вильнюс	Улица Крайтинис	Дело №	19 61 г.														
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>94.09</td> <td>89.59</td> <td>89.59</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	94.09	89.59	89.59			П Р И В Я З К А 	
Крышка	Лотка		Труба																
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №															
94.09	89.59	89.59																	
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																	
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №											
Стены кирпич/бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.										
Дно кирпич. бет.		600x1100	Кирпич	600x1100	Кирпич														
Скобы 9 шт		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий													
Наличие воды		Объект 2280																	
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Исполнитель										
Год строительства 19		Дата 12.11.61	Чертил		Проверил														