

-112-

ITI Nr. 91^d

K. Kolektor.

Šulinio

Nr. () 211

KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Sluškus

132-A-9

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Dimet- ras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		9381	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	9381	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugno	plyt	0.8			Pastabos Papildai...
Vamzdžiai	Nr. 1	plyt 11x0.6	Viršus		... 12.00.11.24...
	Nr. 2	plyt 11x0.6	Apačia	4.70	89.11
	Nr. 3	plyt 11x0.6	Viršus		
	Nr. 4	PVC 1.60	Apačia	4.70	89.11
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia	3.70	90.11
	Nr. 7		Viršus		
					Objekto Nr. 21-2-18.2.92
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					20.01 m... 0.7... mėn. 3. d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)