

K. Kolektor.

Šulinio

Nr. () 223 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

sluškų

132-A-9

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavys duoti m)

PRIRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		94,07	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	94,07	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos 3. v. m. nesimato
Dugnas	plyt.	0,8			
Vandensiai	Nr. 1	plyt.	Viršus		AB "INŽINIERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 2	plyt.	Apačia	4,93	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3	plyt.	Viršus		Objekto Nr. 21-2-18.202
	Nr. 4		Apačia	4,93	Sudarė [parašas] (pavardė)
	Nr. 5		Viršus		Patikrino [parašas] (pavardė)
	Nr. 6		Apačia		20.01 m... 27... mėn. 3. d.
	Nr. 7		Viršus		(Inžinierio tyrinėjimo data)