

Vandentiekis
(Komunikacija)

Vandentiekio kamera
(įrenginio pavadinimas)

Nr.() 241 KORTELĖ




Vilnius
(Miestas)

Kalvos
(Gatvė)

77/32-0181, 132-B-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Vamzdžiai	angtis	Ketus	650			175.69
	Žemė	Gruntas		0.00		175.69
	Sienos	Betonas				
	Dugnas	Betonas	2400x1900	2.60		173.09
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	63	Viršus	2.40	173.29
				Apačia		
	Nr. 2	PE	65	Viršus	2.40	173.29
				Apačia		
	Nr. 3	PE	40	Viršus	2.40	173.29
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 7, met.
(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens -
Ar yra dujų -
Pastabos X = 6062515.78; Y = 585149.66

UAB "Kerista"

Objekto nr. 2015-09

Sudarė T. Vaičiulis
Parašas Pavardė
Patikrino T. Vaičiulis
Parašas Pavardė

2015-06-17
(įrenginio tyrinėjimo data)