

3973: 123

ITI Nr. 91^aFek. kar.
(Komunikacija)šulinio
(Irenginio pavadinimas)



Nr. () 71 KORTELE

Vilnius
(Miestas)Rūty
(Gatvė)132-B-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		142.07	(Medžiaga, kiekis)
Leva					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.0	2.70	139.37	Pastabos
Nr. 1	ket.	100	Viršus 1.60	140.47	
Nr. 2	p/s	160	Viršus 1.64	140.43	
Nr. 3			Apačia		
Nr. 4			Viršus		
Nr. 5			Apačia		
Nr. 6			Viršus		
Nr. 7			Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 80527

Sudarė J. Pankovskas (parašas) (pavardė)

Patikrino M. Naidis (parašas) (pavardė)

19.98 m. 05 mėn. 27 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)