

3944-132-B-1

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № ~~41~~ 1Город *Вильнюс*Улица *Грибо*

Дело №

19 *61* г.

Чертеж колодца


М 1:50

по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
116.43	115.01	115.00	115.04	

П Р И В Я З К А

ул. Грибо

3 км

№ 1

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп.~~ бет.Дно ~~кирп.~~ бет.Скобы *нет*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект *2238*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

10.8.61

Чертил

Проверил

*Норис**Дамис**Печуря*