

Vandentiekis

(Komunikacija)

Kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 203

Vilnius

(Miestas)

Juraties


(gatvė)

132-13-2
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6063034,76$$

$$Y = 584936,64$$

↑
Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 6 met.
Dangtis		KET	650	—	135,96	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	135,96	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,40	133,56	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	40	Viršus	1,75	134,21
				Apačia		
	Nr.2	PE	40	Viršus	1,75	134,21
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
						AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
						Objektas: 01-2-12019
						Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
						Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
						2012 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)