

Fekalinė kanalizacija

(Komunikacija)

šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 222

Vilnius

(Miestas)

Mildos

(gatvė)

77/32-0141 (132-B-2)

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6063014.39



y= 585016.61

↑
Š
|

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		139.02	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė		—	—	0.00		139.02	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			LAS07	
				Apačia	1.75	137.27		
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.75	137.27		
	Nr.3	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	1.75	137.27		
	Nr.4			Viršus			Objektas: Mildos g. 36	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	A.Venclovas
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2016 m. 10 mėn.	
				Apačia				
								(Įrengimo tyrinėjimo data)