

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Mildos
(gatvė)

Kortelė Nr. 223


77/32-0141 (132-B-2)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6063017.95$
 $y = 585013.15$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes nėra	
Dangtis		KET	300	—		139.11	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė		—	—	0.00		139.11	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			LAS07	
				Apačia	1.63	137.48		
	Nr.2	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	1.63	137.48		
	Nr.3			Viršus			Objektas: Mildos g. 36	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			A.Venclovas	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			(parašas) (pavarde)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2016 m. 10 mėn.	
				Apačia				
							(Įrengimo tyrinėjimo data)	