



<u>Vand</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (1.) <u>111</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>132-B-3</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PROVAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$\frac{x \ 23891,38}{y \ 31554,23}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. k. p. p. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		157,79	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė				0,0	157,79	
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	2000	2,62	155,17	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	65	Viršus 0,75	153,04	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	polit	100	Viršus 2,21	155,58	
	Nr. 3	polit	50	Viršus 1,21	156,58	Objekto Nr. 8-315766...
	Nr. 4	kabelis		Viršus 0,81	156,98	
	Nr. 5			Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
				Viršus		
				Apačia		19.8.85 m. mėn. / p. d.
				Viršus		
				Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		