

Vand
(Komunikacija)

šulinio

Nr. (3) 55 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

(Irenginio pavadinimas)


(Gatvė)

132-B-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitynys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 23923,77 \\ \hline y 31506,38 \end{array}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis		ket.	650		148,81	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	148,81	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	700	1,65	147,16	Pastabos
Vamzdujai	Nr. 1	pl	25	Viršus 1,35	147,46	
	Nr. 2			Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Viršus		
	Nr. 3			Apačia		Objekto Nr. P.1.2.3.4.5.6..
				Viršus		
	Nr. 4			Apačia		Sudarė <i>Supo Cirkyo</i> (parašas)(pavardė)
				Viršus		
	Nr. 5			Apačia		Patikrino <i>Supo</i> (parašas)(pavardė)
				Viršus		
	Nr. 6			Apačia		1995 m. 05 mėn. 18 d.
Nr. 7				Viršus		(Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		