



<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilniaus m.</u> (Miestas)	<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Jūratės g.</u> (Gatvė)	<u>KORTELE Nr. 14</u> <u>76/32 - 0180</u> <u>132-B-6</u> (Planšetės moneklatūra)
--	---	---

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>4</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ket.	650		136.94		
Žemė			-	136.94		
Sienos	Bet.				Ar yra vandens? <u>nėra</u>	
Dugnas	Bet.	700	2.36	134.58	Ar yra dujų <u>nėra</u>	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 2.45	134.49	Pastabos <u>LAS07</u>
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 2.68	134.26	
	Nr.3	Ket.	150	Viršus Apačia 2.21	134.73	
	Nr.4			Viršus Apačia		UAB "Geo group"
	Nr.5			Viršus Apačia		Sudarė <u>(parašas)</u> D. Karalius (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia		Patikrino <u>(parašas)</u> (pavardė)
	Nr.7			Viršus Apačia		2018-04-30 (Įrenginio tyrinėjimo data)