

Kamera

Nr. (7) 29

(Irenginio pavadinimas)

Rudens

3972 134-B-9



(Gatvé)

(Planšetio nomenklatura)

SULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>net kopėtos</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>ket</i>	<i>650</i>		<i>126.85</i>	
Žemė		<i>gr</i>		<i>00</i>	<i>126.85</i>	Ar yra vandens?
Sienos		<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas		<i>bet</i>	<i>220 x 1.10</i>	<i>2 21</i>	<i>124.64</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ket</i>	<i>150</i>	Viršus <i>1.73</i> Apačia <i>1</i>	<i>125.12</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>ket</i>	<i>150</i>	Viršus <i>1.73</i> Apačia	<i>125.12</i>	
	Nr. 3	<i>ket</i>	<i>100</i>	Viršus <i>1.83</i> Apačia	<i>125.02</i>	Objekto Nr. <i>21-312401..</i>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>On- Uein</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>Aling</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7		<i>9</i>	Viršus Apačia		1973 m. <i>12</i> mėn. <i>12</i> d. (Irenginio tyrinėjimo data)