

13/2

ITI Nr. 91

gpek. Kanal Nr. (3) - 100 KORTELĖ			5014/32-C-12		
(Irenginio pavadinimas) (abrisė) (plane)			Planšeto nomenkl.		
1972			Bulbūnė Vangy		
(Irenginio pastatymo metai)			(Miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Plešimo brėžinys:



Pastabos _____

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Aukštis	Lipynės 7 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	lyz	620	=====	140.17	Ar yra vandens?
Žemė	lyz	=====	=====	=====	Ar yra dujų?
Sienos	bet	=====	=====	=====	
Dugnas	bet	1000	=====	=====	

Vamzdžiai	Nr.	Medžiaga	Diametras mm	Viršus	Apačia	Aukštis
		Nr. 1	ac/pu	150	=====	=====
	Nr. 2	"	150	=====	=====	=====
	Nr. 3	lyz	100	=====	=====	=====
	Nr. 4	=====	=====	=====	=====	=====
	Nr. 5	=====	=====	=====	=====	=====
	Nr. 6	=====	=====	=====	=====	=====
	Nr. 7	=====	=====	=====	=====	=====

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 0002/1085

Sudarė (parašas) (pavardė) *Alina Kacpulis*

Patikrino (parašas) (pavardė) *Alina Kacpulis*

1972 m. ... XII ... mėn. ... 28

(Kortelės sudarymo data)