

Buitinės nuotekos

(Komunikacija)

šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (-) 232 KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Olandų

(Gatvė)

132-C-12

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)


(0.0)

(0.06)


(2.49)

(3.17)


Vertikalusis



Horizontalusis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 10 met. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	850		133.23		
Žemė				0	133.22	Ar yra vandens? —	
Sienos		bet.				Ar yra dujų? —	
Dugnas		bet.	1000	4.20	129.03	Pastabos: —	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus		A. Diskos I.Į.	
				Apačia	4.06		
	Nr. 2	Ker.	150	Viršus			
				Apačia	4.51		
	Nr. 3			Viršus		Objekto Nr. 12-026	
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus		Sudarė	A. DISKA
				Apačia			(parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus		Patikrino	(parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		2013-06 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			