

Vanden.

(Kommunikacija)

Vilnius

(Miestas)

(Irenginio pavadinimas)

Olandų

(Gatvė)

Nr. (3) 104 KORTELĖ


132-C-13

(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



262211448

A 431039.75

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudas | Lipynės .. 6 |
|-------------|----------|-----------|----------------------|------------------------------|---|
| Dangtis | bet | 650 | | 119.26 | (Medžiaga, kiekis) |
| Žemė | | | | | Ar yra vandens? |
| Sienos | bet | | | | Ar yra dujų? |
| Dugnas | bet | 2000 | 2.50 | 117.76 | Paatbos ... A 119.31 |
| Vamzdžiai | Nr. 1 | bet | 100 | Viršus 2.14 117.12 Apačia | |
| | Nr. 2 | -11- | 60 | Viršus 2.14 117.12 Apačia | |
| | Nr. 3 | | | Viršus Apačia | |
| | Nr. 4 | | | Viršus Apačia | |
| | Nr. 5 | | | Viršus Apačia | |
| | Nr. 6 | | | Viršus Apačia | |
| | Nr. 7 | | | Viršus Apačia | |
| | | | | | Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS |
| | | | | | Objekto Nr. 21.2/62.11. |
| | | | | | Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) |
| | | | | | Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) |
| | | | | | 1976 m. ... 07 ... mėn. ... d. |
| | | | | | (Irenginio tyrinėjimo data) |