

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 23-77



Город Вильнюс

Улица мр. Багаше

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1: 25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
120.24	116.33	116.31		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп бет.	300	кер	300	кер				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5мг	Объект 3250							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Лосаре		
		Рук. группы				Ивановский		
Наличие газа	Дата	Исполнитель				Даруше		
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 19								