

4937 132-C-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 57

Город Вильнюс

Улица Маршисе

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
122.79	117.84	117.70	118.64	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 15шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
0.60x1.10	Кирп	0.60x1.10	Кирп	300	Кир		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3250

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

100дм

Шляховский

Даруше