

4937 132-С-14

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №



66
18-26

Город Вильнюс

Улица мр. Багдасис

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
120.15	116.60	116.59		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич/бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер	300	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3250

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Юр. мс

Шинковски

Дарулис