


KORTELE

(76/32-0297) 132-C-14 Š
(planšeto nomenklatūra) A

Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės.....nėra..... (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		KET	315			120.97	Ar yra vandens?		
Žemė							Ar yra dujų?		
Sienos		PVC					Pastabos		
Dugnas		PVC	315	2.41		118.56	X=6061443.36 Y=584012.88 LAS07		
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus			Geodezininkas Jaroslav Blaževič 1GKV – 523 Objektas: Vilniaus m. Baltasis skg. Sudarė J. Blaževič (v. pavardė) (parašas) Patikrino J. Blaževič (v. pavardė) (parašas) 2020 05 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia	2.54	118.43			
	2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.57	118.40			
	3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.72	119.25			
				Viršus					
				Apačia					
				Viršus					
				Apačia					
			Viršus						
			Apačia						