

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Inginio pavadinimas)

Nr. (61) 51 KORTELE

132-C-16

Vilnius

(Miestas)

Polocko



(Gatvė)

76/32-0298

(Planšto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės
Dangtis		630		126.28	met. kopėčios
Žemė			0	126.28	(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	bet.	2430x2000	3.96	122.32	Ar yra dujų? nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160	Viršus 3.46	122.82
				Apačia	
	Nr.2	Pln.	150	Viršus 3.46	122.82
				Apačia	
	Nr.3	Pln.	100	Viršus 3.44	122.84
				Apačia	
	Nr.4	Ket.	50	Viršus 2.44	123.84
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					A. Diskos I. Į.
					Objekto Nr. 35662
					Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2014-11 (kortelės sudarymo data)