

Grež 39

132-C-9


ITI Nr. 91

Artes grežinys Nr. ()/64 KORTELE 2M		4926
([renginio pavadinimas])	(abrisė)	(plane)
1972	Vilnius	Jaujin. sodas
([renginio pastatymo metal])	(Miestas)	(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	ket	630		94.06
Žemė	grunt		0.0	94.02
Slėnis	bet			94.06
Dugnas	bet	2850 x 2000	-2.71	91.35

Lipynės .n.era...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vamžiai

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

ket

150

Viršus

Apačia

Viršus

Apačia

Viršus

Apačia

Viršus

Apačia

-2.12

91.99

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 2484....

Sudarė 100-1 Rasterviene
(parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1973.m. ...I... mėn. 25 d.

(Kortelės sudarymo data)