

FK
(Komunikacija)

šulinio

Nr. (2) 155 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)




(Irenginio pavadinimas)
S. BUDŽOPO
(Gatvė)

132-D-10176(32-0280)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	320		13479	(Medžiaga, kiekis)
Demė			000	13499	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	315	152	13342	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 170	13379
	Nr. 2	PC	160	Viršus Apačia 170	13329
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01.2.11.24
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2024 m. 06. mėn. 21 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)