

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)	<u>SKLENDĖ</u> (Inginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>159</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>S. BATORO</u> (Gatvė)	<u>132-D-1017632-0280</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		KEI	100		13684	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				000	13684	Ar yra vandens?	
Sienos						Ar yra dujų?	
Dugnas						Pastabos 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32	Viršus 180	13504	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-11674 Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 20 06 m. 06 mėn 21 d. (Inginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 2	PE	32	Viršus 180	13504		
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			