

FK
(Komunikacija)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (3) 161 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

S. BAYORO
(Gatvė)



132-D-10/76/32-0280
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	320		13459	(Medžiaga, kiekis)
Dangis			000	13459	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	315	107	13352	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 121	13358
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 121	13358
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
					Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 132-D-10/76/32-0280
	Sudarė				(parašas) (pavardė)
	Patikrino				(parašas) (pavardė)
					2024 m. 06 mėn. 21 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)