

RF

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

(Įrenginio pavadinimas)

Olandų

(Gatvė)

Nr. (5) 114 KORTELĖ

132-D-13



(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudės     | Lipynės .....<br>(Medžiaga, kiekis)       |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Dangtis     |       | bet      | 650       |                      | 122.04        | Ar yra vandens? .....                     |
| Žemė        |       |          |           |                      |               | Ar yra dujų? .....                        |
| Sienos      |       | bet      |           |                      |               | Pastabos .....                            |
| Dugnas      |       | bet      | 1000      | 140                  | 120.64        | .....                                     |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | pol.     | 100       | Viršus<br>Apačia     | 1.52 / 120.52 | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS      |
|             | Nr. 2 | bet      | 150       | Viršus<br>Apačia     | 1.55 / 120.49 |                                           |
|             | Nr. 3 |          |           | Viršus<br>Apačia     |               | Objekto Nr. 01-73/6211                    |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus<br>Apačia     |               | Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)    |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia     |               | Patikrino [signature] (parašas) (pavardė) |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia     |               | 1996 m. 07. .... mėn. .... d.             |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia     |               | (Įrenginio tyrinėjimo data)               |