

RF.

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

(Įrenginio pavadinimas)

0/anoly

(Gatvė)

Nr. (L) 128 KORTELĖ

132-D-13




(Planšeto nomenklatūra)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės6..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		113.85	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastaba
Dugnas		bet	1500	2.28	111.57	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	250	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 9/2/5211.. Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) 1976 m. 07. 07. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	2.64	
	Nr. 2	-11-	250	Viršus		
				Apačia	2.64	
	Nr. 3	bet	150	Viršus		
				Apačia	1.60	
	Nr. 3a	-11-	150	Viršus		
				Apačia	2.48	
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		