

2




<u>KF</u> (komunikacija)	Šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(10.) 174</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Belmonto</u> (Gatvė)	<u>132-D-13</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		120,26	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	120,26	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1000	2.86	117,40	
Vamzdžiai	Nr. 1	alic	150	Viršus Apačia 2,70	117,56	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 91-2/4650 ...
	Nr. 2	alic	200	Viršus Apačia 2,96	117,30	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <u>Dariusz Cirklys</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Stasys</u> (parašas) (pavardė)
						19.78 m. 16. mėn. 03 d. (Irenginio tyrinėjimo data)