

Fek. kam.

šulinio

Nr. (23) 151 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Dailidžių

132-D-2

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		153.07	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	153.07	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos Papi. Palyta 1999.10.01
Dūgnas		bet.	1000	2.56	150.51	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker.	150	Viršus Apačia 2.86	150.21	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/2337... Sudarė [Bumf] Bocho 99-8 (parašas) (pavardė) Patikrino [11] (parašas) (pavardė) 1997 m. mėn. 15 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ker.	150	Viršus Apačia 2.88	150.19	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 2.58	150.49	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		