




Fek. kan. šulinio Nr. () 204 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
 Vilnius Dailidžių 132-D-2
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

 Vertikalinis
 Horizontalinis


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ² (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		151.91	Ar yra vandens?
Siena						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1.0	1.20	150.71	
Pavaišai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 1.26	150.65	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.29	150.62	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. ^{9.10.04}
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas)(pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas)(pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19.99 m. mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)