

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 231^a

Vilnius
(Miestas)

(gatvė)



132-D-2
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



A $x = 6062045,29$
 $y = 585061,43$
B $x = 6062045,17$
 $y = 585061,28$



stači. g.

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	150	— A		150,66	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		150,66	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos: B=150,66
Vamzdžiai	Nr.1	PE	32	Viršus	1,97	148,69	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	32	Viršus	4,97	148,69	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,97	148,69	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)							
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)							
2013 m. 06 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							